


**CONTAMINAÇÃO FÚNGICA E BACTERIOLÓGICA
EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL E
TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550****1.INTRODUÇÃO**

Usuários de embarcações propulsadas a motores de combustão interna Ciclo Diesel 4T tem boa probabilidade de se deparar com problemas oriundos da borra microbiológica, produzida por fungos e bactérias, formada em tanques de suprimento de Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) em face dos seguintes motivos:



- embarcações operam em ambiente extremamente úmido e nem sempre é possível impedir a infiltração de água nos tanques de armazenamento de Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário).



**CONTAMINAÇÃO FÚNGICA E BACTERIOLÓGICA
EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL E
TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550**

- os tanques de armazenamento de Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) em embarcações tem formas incomuns e são projetados para ajustar-se em espaços restritos de maneira a melhor aproveitar o espaço disponível. Isto pode significar dificuldades de drenagem e existência de locais em que poças de água podem se formar e permanecer sem ser drenadas.



- tanques de combustível de embarcações possuem chicanas em seu interior para impedir a agitação excessiva do combustível e chicanas podem reter água livre em pequenos bolsões.



- em climas mais quentes, as embarcações operam em regiões de alta umidade onde ar úmido entra nos tanques de combustível através do tubo de ventilação havendo condensação da umidade e bolsões de água livre.



Tank Vent Installation




**CONTAMINAÇÃO FÚNGICA E BACTERIOLÓGICA
EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL E
TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550**

Locais em que a água fica retida em bolsões em tanques de combustível são propícios ao desenvolvimento de fungos e bactérias. Borrás microbiológicas, causadas por fungos, bactérias e leveduras, se desenvolverão por longos períodos de tempo sem causar quaisquer problemas até que, em determinado momento são agitadas e dispersam-se na massa de combustível sendo isto notado quando os filtros de combustível ficarem obstruídos com uma borra negra ou marrom composta por matéria morta originária dos fungos, bactérias e leveduras.



A borra microbiológica é agitada geralmente devido a:

- vigorosa movimentação da massa de combustível devido a tempestades.**
- a população de fungos e bactérias (borra microbiológica) cresce tanto que sai dos cantos em que se encontrava em repouso e se espalha pelo massa de combustível.**



**CONTAMINAÇÃO FÚNGICA E BACTERIOLÓGICA
EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL E
TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550**

- em face do ciclo natural da vida, fungos e bactérias em determinado ponto perecem e a matéria morta começa a flutuar na massa de combustível.
- a atividade fúngica e bacteriológica alcança ponto em que surfactantes naturais produzidos por estes microorganismos provoca a suspensão de água e sujeira na massa de combustível tornando-o de aspecto turvo ou enevoado.

**2. PREVENÇÃO**

Em terra, a prevenção normal da borra microbiológica formada por fungos e bactérias em tanques de combustível se faz através da drenagem regular da água em que estes microorganismos se desenvolvem. Porém, isto nem sempre é possível em alguns barcos visto que a forma dos tanques de combustível não permite a drenagem de todos os bolsões de água formados.

Alternativa a isto é considerar tratamento regular com ACTIOIL A550 que, adicionado ao combustível, além de matar os fungos, bactérias e leveduras presentes no Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) impede que voltem a se desenvolver.

O ACTIOIL A550 proporciona tratamento efetivo e permanente à questão da borra microbiológica visto ser composto por 09 grupos químicos que desempenham múltiplas funções quando adicionado ao Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário).

CONTAMINAÇÃO FÚNGICA E BACTERIOLÓGICA EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL E TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550

9 grupos de componentes químicos para tratar 22 problemas

Funções A550		Ações de cada um dos 9 grupos de componentes químicos								
AS 22 FUNÇÕES DO TRATAMENTO A550		GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	GRUPO 5	GRUPO 6	GRUPO 7	GRUPO 8	GRUPO 9
1	ANTIBACTERIANO							Grande espectro		
2	ANTILEVEDURA									
3	CRIOGÊNICO (ANTI-MOFO)									
4	LUBRIFICAÇÃO									
5	FILMOGENIZAÇÃO									
6	AGENTE DE MISCIBILIDADE					EMHV EMHA				
7	AGENTE DE FLUIDEZ									
8	ESTABILIZAÇÃO ORGÂNICA									
9	MELHORADOR DA ESTABILIDADE NO ARMAZENAMENTO									
10	ANTIOXIDANTE									
11	INIBIDOR DE CORROSÃO									
12	DISPERSANTE									
13	DETERGENTE									
14	ANTI-ESPUMA	Sem silicone								
15	CORRETOR DE CETANO									
16	MELHORADOR DE COMBUSTÃO									
17	REDUÇÃO DOS NÃO QUEIMADOS									
18	HIDRÓFILO									
19	MELHORADOR DE TLF									
20	MELHORADOR DO PONTO DE FLUIDEZ									
21	ANTIPARAFINA									
22	ANTICRISTALIZAÇÃO									

O ACTIOIL A550 foi desenvolvido com intuito de proteger os motores (filtros, bombas, injetores, mangueiras) e tanques de combustível.

Com o produto é possível:

- Evitar a formação de água.
- Eliminar os microorganismos (fungos, leveduras e bactérias)
- Evitar a oxidação do combustível.
- Evitar a corrosão e interromper o processo de corrosão
- Evitar a degradação do Biodiesel, quando presente no Óleo Diesel
- Eliminar a borra presente nos tanques e no circuito de combustível, dutos/mangueiras, bombas e injetores.
- Melhorar a partida a frio.
- Melhorar a combustão
- Aumenta a vida útil do combustível

CONTAMINAÇÃO FÚNGICA E BACTERIOLÓGICA EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL E TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550

3. TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550

3.1 – FLUSHING QUÍMICO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E DO SISTEMA DE INJEÇÃO DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA CICLO DIESEL


- o volume de Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) presente no tanque de combustível deverá ser reduzido à metade ou 1/4 da capacidade sendo, então, adicionado 0,5% (5000 ppm) v/v do volume total do tanque de combustível da embarcação (ex. para tanque de combustível com volume de 400 litros deveremos adicionar 2 litros (2000 ml) de ACTIOIL A550 devendo, após isto, ser completado o tanque de combustível com Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) de forma a efetuar-se a completa homogeneização do ACTIOIL A550. O enchimento completo do tanque de combustível é fundamental para a boa atuação do ACTIOIL A550 tendo em vista que as paredes metálicas ou plásticas do tanque de combustível da embarcação deverão ter contato completo como o ACTIOIL A550.

TRATAMENTO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS, GERADORES, ETC.

1 Deixar o tanque com 1/4 a 1/2 de Diesel.




2 Aplicar o tratamento A550 na dosagem 0,5% da capacidade total do tanque. Exemplo: Tanque de 200 litros, aplicar 1 litro do tratamento.



3 Completar o tanque com combustível.



4 Ligar o motor e deixar ligado por 15 minutos. Para que o produto circule em todo o sistema.




Repetir o tratamento

a cada 250h, 60.000km ou 6 meses (o que ocorrer primeiro).

**CONTAMINAÇÃO FÚNGICA E BACTERIOLÓGICA
EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL E
TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550**

- funcionar continuamente o motor de combustão interna Ciclo Diesel 4T da embarcação por, no mínimo, 15 minutos a 1200 rpm para atuação integral no sistema de combustível e para que haja completa assepsia do tanque de combustível do barco, dissolução da borra microbiológica e flushing do tanque de combustível e do sistema de injeção. Após este período o Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) poderá ser utilizado normalmente.

- o tratamento deverá ser repetido a cada 250 horas de operação da embarcação ou cada 06 meses se houver períodos de inatividade se, após o flushing químico, não seja utilizada a aditivação de manutenção com 600 ppm de ACTIOIL A550 e seja utilizado Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) sem a adição de ACTIOIL A550.



Caso possível, o tanque de combustível deverá permanecer, durante o período de hibernação, com o nível máximo de combustível para evitar-se condensação de água que favorece a formação da borra microbiológica. Extensivos testes de campo realizados pela equipe técnica da ACTIOIL comprovaram a eficácia do ACTIOIL A550 no tratamento do Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) armazenado em tanques de combustível de barcos pesqueiros, rebocadores e outros tipos de embarcações de uso marítimo e fluvial.

**CONTAMINAÇÃO FÚNGICA E BACTERIOLÓGICA
EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL E
TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550**

3.2 – USO CONTÍNUO PARA MANUTENÇÃO

- após o flushing químico e com vistas a se evitar a recorrência da borra bacteriológica nos tanques de armazenamento de Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) dos barcos, o ACTIOIL A550 deverá ser adicionado na proporção de 600 ppm v/v ou 0,06 % do volume de combustível utilizado.



- é importante frisar que a descontinuidade do tratamento com ACTIOIL A550 proporcionará ambiente fértil ao crescimento das colônias de bactérias, fungos e leveduras que, por sua vez, levarão à formação da borra microbiológica e à obstrução prematura dos filtros de Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) dos motores de combustão interna Ciclo Diesel 4T.

Porém, mesmo que esteja sendo efetuado o tratamento efetuado com o ACTIOIL A550, a remoção regular da água dos tanques de combustível das embarcações deve ser realizada regularmente e a água drenada deve ser tratada como resíduo perigoso ao meio ambiente e não devendo ser descartada em rios, lagos e mares. As instruções de manuseio do ACTIOIL A550 se encontram nos rótulos fixados nas embalagens do produto.

CONTAMINAÇÃO FÚNGICA E BACTERIOLÓGICA EM TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL E TRATAMENTO DO ÓLEO DIESEL COM ACTIOIL A550

4. CONCLUSÃO

À medida que o Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) do tanque de combustível dos barcos se torna infestado por fungos e bactérias os filtros de combustível começam a ficar bloqueados com depósitos pastosos de cor negra ou marrom tornando-se o Óleo Diesel (Marítimo e Rodoviário) turvo devido à presença de água e sujidades em suspensão. Ao se adicionar o ACTIOIL A550 ao tanque de combustível do barco a mistura deve ser circulada ou movimentada de forma que o ACTIOIL A550 se espalhe por toda a massa de combustível. Ao se efetuar esta operação, o ACTIOIL A550 matará os fungos e bactérias e auxiliará na decantação da água presente no combustível devendo esta massa de água e microorganismos mortos ser drenados ou removidos por sucção. Caso este procedimento não seja efetuado, a borra oriunda de matéria morta e água será agitada e se dissolverá, novamente, na massa do combustível e voltando a obstruir os filtros de combustível dos motores de combustão interna Ciclo Diesel 4T.

